



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**Fundação Universidade Federal do ABC**  
**Reitoria**

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP  
CEP: 09210-580 · Fone: (11) 3356.7092  
reitoria@ufabc.edu.br

**Comunicação Interna nº 140/2018/REIT**

Santo André, 1º de outubro de 2018.

À Superintendência de Obras – A/C Guilherme Madeira

C/C: PROPES e CCNH

Assunto: **Esclarecimentos sobre sistema de exaustão**

Senhor Superintendente,

1. Tomamos conhecimento da Comunicação Interna 069/2018/SPO/SA, bem como do Relatório de inspeções e testes para avaliação do sistema de exaustão das capelas instaladas no Bloco L do Campus Santo André da UFABC, que foram encaminhados ao Diretor do CCNH e à Pró-Reitoria de Pesquisa.
2. Considerando as informações contidas nestes documentos, solicitamos os seguintes esclarecimentos:
  - I. A referida CI informa que as capelas avaliadas apresentaram desempenho insatisfatório. Esta conclusão levou em consideração que parâmetros? Estes foram definidos no projeto ou no dimensionamento da rede de exaustão?
  - II. Que alterações estão sendo consideradas pela SPO para aumento das velocidades do fluxo de ar no sistema de exaustão? Qual o prazo para execução dessas alterações?
  - III. Uma vez realizadas essas alterações, qual a velocidade de fluxo esperada e para que classe de substâncias as capelas estarão adequadas para uso?
  - IV. Para os usuários que manipulam substâncias não contempladas nesta classe, que procedimentos/modificações serão adotados pela SPO para garantir parâmetros de segurança para operação das capelas? Em que prazo isso poderá ser feito?
3. Solicitamos, ainda, que os devidos esclarecimentos sejam enviados com cópia para as áreas que receberam a CI 069/2018/SPO/SA.

Atenciosamente,

  
**Dácio Roberto Matheus**  
Reitor