



Bruker do Brasil

Rod. D. Pedro I, Km 87,5
Ponte Alta
CEP: 12.954-260 – Atibaia/SP
Phone: +55 (11) 2119-1750
FAX: +55 (11) 2119-1772
CNPJ: 04.755.378/0001-56
Visite nosso site:
www.bruker.com.br

Atibaia, 23 de Abril de 2021

LAUDO

Venho pelo presente atestar, que, o Espectrômetro de Ressonância Paramagnética Eletrônica - EPR - da marca Bruker, modelo EMX Plus, instalado na Universidade Federal do ABC (UFABC), esta com problemas no computador e precisara ser trocado.

Segundo as verificações realizadas neste mês de abril, pelo responsável da UFABC, com a nossa orientação técnica, levam ao diagnóstico de problemas intermitentes no computador além do fato do sistema operacional Windows 7 não ter mais atualizações de segurança por parte do fornecedor do sistema operacional. Desta maneira, recomendamos a troca do computador de controle do equipamento.

Atenciosamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "André Siqueira". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

André Siqueira
Engenheiro de Serviços
CREA: 5063281125